Concise explanation of Japanese Utility Model Publication No. 56-17

5

At least one terminal of a pair of terminals is made of a spring plate. The pair of terminals has contacts whose contact surfaces are parallel with each other when they are in contact with each other, and the contact surfaces lean with respect to a moving direction of the contacts.

PEST AVAILABLE COPY

## 公開実用 昭和56-17



(4,000円) 実用新案登録願(24)

6月15日 🗸 昭和 5 4 年

特許庁長官 殿

1 考案の名称

住 所

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

氏 名

3 実用新案登録出願人

住 所

43 栎 代表哲

大阪府門真市大字門真1048番地 (583) 松下電工株式会社 神 前 善 一

4 代 理 人 住 所

还 名

大阪市北区梅田1丁目12番17号(梅田ピル5階)ニニー

(6176) 弁理士石 H 電話大阪(06) 345-7777(代表)

5 添付書類の目録

(1) 맺

面 (2)

7 . (3) 任

願 書 副 本,

1 通



54 082224

#### 1. 考案の名称

スイッチ、リレー等の接触子の構造

- 2 実用新業登録請求の範囲
- (1) 両接触子の少くとも一方をばね板で形成すると共に両接触子に固設した接点の接触面を接触状態において互いに平行でかつ接点の動作方向に対して傾斜した平坦面として成るスイッチ、リレー等の接触子の構造。

#### 3 考案の詳細な説明

本考案は桜点同士の掲動によるワイピング効果をもたせたスイッチ、リレー等の接触子の構造に関するものである。

一般に接点ばねを用いた接触子は接点接触時に接点同士が相対的に摺動することにより接触面の酸化膜を取り除いて常に清浄に保つ、いわゆるワイピック効果を有し、それが接触抵抗を小さくしアークによる溶剤を防止するように作用する。このワイピック効果を一層高めるためには、接点ば

### 公開実用 昭和56-17

ねのたわみ量を大きくしなければならず、そのためにリレーにあっては配石の服産ストロータの移動にあってはアクチュエータの移動にそれるいは移動角度を大きくとる関連がある。本考度は上記の問題点を解決したものであり、動作感度の日ものできる。

以下本考案を実施例図によって説明すると、第 1 図のリレーにおいて、両接触子(1)(2)の少くとも 一方をばね板で形成すると共に両接触子(1)(2)に固 設した接点(3)(4)の接触面を接触状態において互い に平行にかつ接点の動作方向(矢印 A)に対して 傾斜した平坦底としたものである。

本実施例にあっては、可動接触子(1)がばね板で形成され、接触子(2)は固定端子板を兼ねている。可動接触子(1)は絶験物(5)を介して接極子(6)に固着され、電磁石コイル(7)の励磁により接極子(6)が復帰ばね(8)に抗して鉄心(9)に吸引され、接点(3)(4)を

接触させる。如はヨーク、川は器台である。

一般に接触子(1)(2)の長手方向と動作方向(A)とは 直角であり、したがって接点(3)(4)の接触面と動作 方向(A)を互いに傾斜させるには、第1図に示すように、両接触子(1)(2)の接点固設部を斜めに折曲形成すればよい。第2図は他の実施例を示したもので、(a)に示したものは第1図のものに比して接点 材料を多く必要とするが加工が容易であり、また(b)(c)に示すように、場合によっては接点を可動接触子(1)の先端部側部に設けてもよい。

本考案は上述のように構成されたもので、接点の動作方向に対して接点の接触面が傾斜しているので、動作後の接点の動きすなわちオーバートがのかったが、からないではなって電磁石の吸引ストロークをあるいはなイッチのアクチュエータのストロークを大きくとる必要がないので、膨度を著としても必要がない。耐溶着性、接触信頼性を向上し得るという利点がある。


4 図面の簡単な説明

## 公開実用 昭和56-17

第1図は本考案をリレーに実施した例を示す側面図、第2図は種々の実施例を示すもので、(a)は要部側面図、(b)(c)は要部斜視図である。

(1)(2)は接触子、(3)(4)は接点、(A)は動作方向。

代理人 弁理士 石田 長七



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

\*\*